

2025

Calamiteitenplan PW Golf



Dierdorp, Feike
Eggenkamp, Ton
1-10-2025

Inhoud

Hoofdstuk 1- Waarom een calamiteitenplan?	2
Hoofdstuk 2 – Organisatiegegevens	4
Hoofdstuk 3 – Gebouwen	6
Hoofdstuk 4 - Calamiteitenorganisatie	8
Hoofdstuk 5 – Hulpverleningsmaterialen	9
5.1 Blus- en Eerste Hulpmiddelen	9
Brandbestrijdingsmiddelen	9
Eerste Hulp-middelen.....	9
Onderhoud en controle	9
5.2 Bijzondere Brandveiligheid	9
5.3 Alarmering	11
Hoofdstuk 6 – Procedure bij Calamiteiten	12
6.1 Procedure bij Medische Calamiteiten.....	12
6.2 Procedure bij Brand op of rond de Baan.....	13
6.3 Procedure ontruiming clubhuis.....	14
6.4 Extreme weersomstandigheden	15
6.5 Schuilen	16
6.6 Waarschuwen	17
Hoofdstuk 7 – Communicatie tijdens Calamiteiten	18
7.1 Interne Communicatie	18
7.2 Externe Communicatie	18
7.3 Communicatie met Leden en Bezoekers	18
Hoofdstuk 8 – Evaluatie en Nazorg.....	19
8.1 Evaluatie van de Calamiteit	19
8.2 Nazorg voor Betrokkenen	19
8.3 Aanpassing van het Calamiteitenplan	19
9. BIJLAGES	20
BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING.....	21
BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN	22
• BIJLAGE 3 PLATTEGROND BEGANE GROND	23
• BIJLAGE 4 PLATTEGROND LOCKERRUIMTE	24

Hoofdstuk 1- Waarom een calamiteitenplan?

Een gebouw moet voldoen aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het is verboden om een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien er te veel personen tegelijk aanwezig zijn. Hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit beschrijven de voorschriften met betrekking tot installaties en brandveilig gebruik. In het kader van veilig gebruik is het aan te bevelen dat er een calamiteitenplan aanwezig is.

1.2 Inleiding en doelstelling

Het bestuur van PW Golf is zich bewust van het feit dat zich tijdens het gebruik van de accommodatie en de golfbaan calamiteiten kunnen voordoen. Om levensbedreigende situaties te voorkomen en snel te kunnen handelen, is dit calamiteitenplan opgesteld.

1.3 Taken van de club

De club heeft de volgende taken:

1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
2. Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
3. Het alarmeren en evacueren van alle vrijwilligers en andere personen op de baan of in het clubhuis.
4. Het onderhouden van verbindingen met externe hulpdiensten.
5. Het begeleiden van hulpdiensten zoals brandweer en politie bij aankomst op locatie.

1.4 Verantwoordelijkheden

Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het calamiteitenplan. Het plan wordt door het bestuur up-to-date gehouden. Het is van groot belang dat de aanwezigheid en inhoud van het calamiteitenplan bekend is bij de leden, bijvoorbeeld via de website.

1.5 Bedrijfshulpverlening (BHV)

Binnen bedrijven is het verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV'ers) te hebben. Deze personen dienen regelmatig herhalingscursussen te volgen. Dit geldt ook voor stichtingen en organisaties met medewerkers in dienst. Bij Golfclub PW zijn twee personen in dienst. Het bestuur streeft ernaar dat leden en vrijwilligers een EHBO- en AED-cursus volgen. Tijdens openingstijden worden eerste hulp taken uitgevoerd door de dienstdoende Marshall, de bardienst-vrijwilliger en/of de aanwezige golfpro. Bij wedstrijden vallen deze taken onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding.

Hoofdstuk 2 – Organisatiegegevens

2.1 Basisgegevens Golfclub Prinses Wilhelmina

- Naam: Enschedese Golfclub Prinses Wilhelmina
- Adres: Maatmanweg 27, 7522 AN Enschede
- Telefoonnummer: 053-4337992
- E-mailadres: info@pwgolfclub.nl

Alarmnummers:

Extern:

- Ambulance: 112
- Brandweer: 112
- Politie: 112

Intern:

- Clubhuis: 053-4337992 (bereikbaar tijdens openingstijden)
- Dienstdoende Marshall: 06-53366979 (ook vermeld op het informatiebord)

Aanrijtijden hulpdiensten:

- Ambulance: circa 15 minuten
- Brandweer: circa 15 minuten
- Politie: circa 15 minuten

* Let op: aanrijtijden kunnen variëren tussen dag- en nachtsituaties.

Gebouwbeheer:

- Commissie onderhoud gebouwen: Henk-Jan Evers
- Sleutelbeheerder: Caddy-master(s) Willem van Oudheusden
- Sleutelhouders: Alle leden hebben toegang tot het clubhuis en de lockerruimte.

Algemeen nummer clubhuis: 053-4337992

2.2 Openingstijden

Clubhuis:

- Winterseizoen (1 november – 1 april): maandag t/m zondag
- Zomerseizoen (1 april – 1 november): maandag t/m zondag

Bij calamiteiten:

- Advies: bel zelf 112
- De dienstdoende Marshall coördineert de hulpverlening samen met de bardienstvrijwilliger en, indien aanwezig, de golfpro.

2.3 Personeel en bezoekers

- Ca. 400 vaste leden
- Jaarlijks ca. 200 gasten
- 6 bestuursleden (vrijwillig)
- Clubhuisvrijwilligers dagelijkse aanwezig tussen 10:00 en 17:00
- 2 medewerkers actief in de greenkeepersloods en op de baan (soms met ondersteuning van De Enk of DIMO-ploeg)
- Golfpro's (ZZP): Ylke van Schoten (06-41042450), Matthieu Jansen (06-12929293)
- Geen registratie van aanwezige leden; greenfeespelers worden geregistreerd in het Greenfee-boek in het clubhuis
- Maximaal 50 personen op of in de baan

2.4 Locatie

- Golfclub Prinses Wilhelmina is gevestigd aan de Maatmanweg 27 te Enschede
- Terrein: [aantal] hectare golfbaan en [aantal] hectare natuurgebied
- Aanrijroutes voor hulpdiensten: zie Bijlage 1

Hoofdstuk 3 – Gebouwen

3.1 Clubhuis

Het clubhuis bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de hal, kleedkamers, toiletten en de trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevinden zich een vergaderruimte met opslag en een aparte verwarmingsruimte voor het hele gebouw. Aan de rechterzijde van de hal bevindt zich de toegang tot het clubhuis, inclusief bar/receptie en daarachter de keuken met opslagruimte. Op de eerste verdieping bevinden zich tevens de bestuurskamer en wedstrijdkamer, waar de computer en internetvoorzieningen van Golfclub PW zijn geplaatst.

3.2 Greenkeepersloods

In de greenkeepersloods staan diverse machines voor het onderhoud van de golfbaan. In een aparte container is brandstof opgeslagen voor het rijdend materieel. Er is tevens een kleine werkplaats aanwezig voor onderhoud aan de machines, inclusief een compressor voor het schoonblazen van trolleys.

3.3 Driving Range

De driving range is gedeeltelijk overdekt en bevat een fietsenstalling, ruimte voor de ballenraper (elektrocar met laadbak) en ander materieel zoals wedstrijdvlagen. De driving range dient als oefenfaciliteit voor golfspelers.

3.4 Lockerruimtes, Handicarts en Berging

Naast de driving range bevindt zich een gebouw met vijf verschillende ruimtes:

- Westzijde: parkeren en laden van drie handicarts, ballenautomaat.
- Zuidzijde: toegang tot drie lockerruimtes voor opslag van golfmateriaal van leden.
- Oostzijde: garagedeel met machines voor greenkeepers, toegankelijk via garagedeuren en een inloopdeur aan de zuidzijde.

3.5 Schuilhutten

Op de golfbaan zijn twee schuilhutten aanwezig, bij hole 6 en hole 7, bedoeld als veilige schuilplaatsen bij extreme weersomstandigheden.

3.6 Hoofdafsluiters en Hoofdschakelaars Clubgebouw

- Gas: bevindt zich op de onderste bouwlaag, bereikbaar via de meterkast bij de ingang van het clubhuis.
- Water: eveneens op de onderste bouwlaag, in de meterkast.
- Elektra: in de meterkast direct na binnenkomst in het clubhuis aan de linkerkant. Alle meterkasten zijn afgesloten en te openen met een sleutel.

3.7 Hoofdafsluiters en Hoofdschakelaars Greenkeepersloods

De hoofdafsluiters voor gas, water en elektra bevinden zich op de begane grond van de greenkeepersloods, bij binnenkomst aan de linkerkant voor de kantine. De meterkast is afgesloten en te openen met een sleutel.

3.8 Vluchtwegen

De vluchtwegen in het clubgebouw zijn duidelijk aangegeven met pictogrammen en voorzien van noodverlichting. Deze zorgen ervoor dat leden, vrijwilligers en bezoekers bij een ontruiming veilig het gebouw kunnen verlaten.

3.9 Verzamellocatie

De verzamelplaats bevindt zich op de gezamenlijke parkeerplaats van PW Golf en PW Hockey. Indien nodig kan een alternatieve locatie worden aangewezen door de hulpdiensten, afhankelijk van de aard en omvang van de calamiteit.

3.10 Watervoorziening voor Hulpdiensten

In de nabijheid van het clubhuis, de greenkeepersloods en de driving range loods is geen brandkraan aanwezig. De brandweer is op de hoogte van de beschikbare bluswatervoorzieningen.

Hoofdstuk 4 - Calamiteitenorganisatie

4.1 Operationele Bereikbaarheid

Binnen Golfclub PW is gedurende het hele jaar een Marshall beschikbaar, afhankelijk van het weer en het aantal bezoekers. De responstijd van de Marshall bij een calamiteit op de baan is maximaal 5 minuten, afhankelijk van zijn locatie.

4.2 Beschikbaarheid en Aanwezigheid

Niet alle vrijwilligers in het clubhuis zijn opgeleid in BHV of EHBO. De golfpro is BHV-opgeleid. Tijdens calamiteiten coördineren de Marshall, bardienstvrijwilliger en een bestuurslid (indien aanwezig) de hulpverlening. De Marshall heeft een AED- en reanimatietraining gevolgd of staat gepland om deze te volgen.

Inbraak- en brandinstallatie aanwezig, opvolging door RJ Security Enschede

4.3 Opleidingen en Oefeningen

Meerdere leden van Golfclub PW en vrijwel alle Marshalls volgen jaarlijks herhalingslessen voor AED en reanimatie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Inbraak- en brandinstallatie aanwezig, opvolging door RJ Security Enschede.

Hoofdstuk 5 – Hulpverleningsmaterialen

5.1 Blus- en Eerste Hulpmiddelen

Binnen Golfclub PW zijn diverse middelen beschikbaar om snel en effectief hulp te verlenen bij calamiteiten. Deze middelen zijn als volgt verdeeld:

Brandbestrijdingsmiddelen

Brandslanghaspels:

- - 2 stuks in de gang van het clubhuis
- - 1 stuk in de greenkeepersloods

Sproeischuimblussers:

- - 2 stuks in de gang van het clubhuis
- - 1 stuk in de keuken
- - 1 stuk in de greenkeepersloods

Eerste Hulp-middelen

EHBO-trommels (B-trommel):

- - 1 in de gang van het clubhuis
- - 1 achter de bar
- - 1 in de greenkeepersloods

AED-apparaat:

- - Geplaatst in de hal van het clubhuis, aan de linkerzijde bij binnenkomst

Let op: De exacte locaties van alle blusmiddelen, rookmelders en EHBO-materialen zijn terug te vinden op de overzichtskaart in bijlage 3.

Onderhoud en controle

- EHBO-trommels worden minimaal twee keer per jaar gecontroleerd en aangevuld.
- De AED wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig geüpdatet.

5.2 Bijzondere Brandveiligheid

De club voldoet aan de geldende normen voor brandveiligheid. Belangrijke voorzieningen en eisen zijn:

Vluchtdeuren:

- - Te openen zonder hulpmiddel (draaiknop of panieksluiting)
- - Conform norm EN 1125 en EN 179

- Vluchtwegaanduiding:
 - - Transparante noodverlichting volgens NEN 6088
 - - Zelfsluitende brandwerende deuren (minimaal 30 minuten brandwerend, NEN 6069)
- Brandslanghaspels:
 - - Lengte: 20 meter
 - - Slangdiameter: 20 mm
 - - Spuitmond: 6 mm
 - - Capaciteit: 1,3 m³/uur
 - - Onderhoud volgens NEN 671-3
- Handblussers:
 - - Onderhoud volgens NEN 2559
- • Noodverlichting:
 - - Binnen 15 seconden actief
 - - Minimale lichtsterkte: 1 lux (10 lux op trappen)
 - - Brandduur: minimaal 60 minuten (NEN 1838)
- Brandmeldinstallatie:
 - - Niet-automatisch, conform NEN 2535
 - - Ontruimingsalarm volgens NEN 2575

5.3 Alarmering

1. 1. Levensbedreigende situaties

- - Bel direct 112
- - Informeer ook het clubhuis via 053-4337992

2. 2. Algemene hulpvragen

- - Neem contact op met het clubhuis voor ondersteuning

3. 3. Brandalarm

- - Het clubhuis is uitgerust met 5 gekoppelde rookmelders:
 - 3 in de gang
 - 1 in het restaurantgedeelte
 - 1 op de eerste verdieping
- - Bij rookalarm: Controleer alle ruimtes en neem altijd een brandblusser mee.

Hoofdstuk 6 – Procedure bij Calamiteiten

6.1 Procedure bij Medische Calamiteiten

Bij medische calamiteiten is tijd de belangrijkste factor. Een snelle en effectieve alarmering en coördinatie van hulpverlening is essentieel.

Noteer indien mogelijk: Essentiële gegevens bij een 112-melding:

- Locatie van de calamiteit (clubhuis, driving range, hole, afslagplaats, fairway of green)
- Tijdstip van de eerste melding
- Naam van de persoon (indien bekend)
- Indien slachtoffer zich achter gesloten deur bevindt: sleutel of hulpmiddel beschikbaar

Bij inschakeling van externe hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) moeten de dienstdoende Marshall en het clubhuis worden geïnformeerd.

Toegang voor ambulancepersoneel:

- Via de voordeur van het clubhuis
- Via één van de drie deuren aan de zuidzijde (terraszijde)

Gebruik van handicart is essentieel voor snelle hulpverlening op de baan.

Taken van de dienstdoende Marshall of BHV'er: Taken bij medische calamiteit:

A. Informatie inwinnen:

- Locatie en tijdstip van de calamiteit
- Aard van de klachten en symptomen
- Is 112 gebeld? Zo ja, wat is gemeld?

B. Bij inzet ambulance:

- Informeer het clubhuis en/of Marshall
- Coördineer opvang en begeleiding van ambulance

C. AED en Marshall naar de calamiteit:

- Iemand brengt AED naar de plek van de calamiteit
- Marshall wordt geïnformeerd en begeleidt ambulance

D. Begeleiding ambulance:

- Marshall of bardienst vangt ambulance op bij hoofdingang

- Gebruik instructiekaart ambulance routes

E. Openen hek bij hole 9 indien nodig

F. Marshall neemt AED mee en begeleidt ambulance

G. Bij niet-spoedeisende gevallen:

- Verzamel informatie en handel naar bevindingen

H. Na afloop:

- Informeer bestuurslid voor follow-up
- Informeer hoofdgreenkeeper bij schade

I. Evaluatie:

- Secretaris verzamelt informatie voor evaluatie en aanpassing van het calamiteitenplan

6.2 Procedure bij Brand op of rond de Baan

A. Informatie inwinnen:

- Locatie en tijdstip van de brand
- Zijn er slachtoffers?
- Wat brandt er en hoe groot is de brand?
- Is 112 gebeld? Zo ja, wat is gemeld?
- Kan de brand zelf geblust worden?

B. Bij inzet brandweer:

- Informeer bardienst en Marshall **tel 06-53366979**
- Coördineer opvang en begeleiding van brandweer

C. Marshall naar de calamiteit:

- Neem schuimblusser mee
- Geef situatie-update aan brandweer indien nodig
- Waarschuw golfspelers om niet verder te spelen
- Let op eigen veiligheid

D. Bluspoging:

- Alleen indien veilig en mogelijk

- Waarschuw direct de brandweer bij grotere brand

E. Begeleiding brandweer:

- Marshall of bardienst vangt brandweer op bij hoofdingang

OVERIGE WAARSCHUWINGEN

Op het Z.O.-dak van het clubgebouw zijn zonnepanelen geplaatst en in werking.

Bij in werking zijnde panelen is de stroomspanning 40 volt per paneel.

Waarschuw na afloop de secretaris of een bestuurslid (voorzitter, penningmeester) voor na-opvangen eventuele follow up.

6.3 Procedure ontruiming clubhuis

Bij een ontruiming van het clubhuis wordt het gehele pand ontruimd. Bij een gehele ontruiming is de verzamelplaats buiten het gebouw. Plaats is afhankelijk van de grootte van de calamiteit en waar deze plaatsvindt en zal dan worden aangewezen.

Ontruimingsploeg

Deze wordt geformeerd door bestuursleden, indien aanwezig, dienstdoende bardienst of dienstdoende Marshall

indien tot ontruiming wordt besloten.

De ontruiming wordt als volgt kenbaar gemaakt:

- roepen

Wijze van ontruiming

1. ontruim de ruimte met de brandhaard
2. ontruim de tegenoverliggende ruimten
3. ontruim de naast gelegen ruimten
4. ontruim de verdieping waar de brandhaard zich bevindt
5. ontruim van boven naar beneden de overige verdiepingen; gebruik vluchtroutes zover mogelijk van de brandhaard.

Toiletten en kleedruimtes niet over het hoofd zien.

Algemene leiding

Tijdens een ontruiming berust de algemene leiding bij de dienstdoende Bardienst of Marshall;

indien aanwezig met ondersteuning van het bestuur. De verantwoordelijke zorgt voor opvang van de brandweer,

ambulance, e.d. Na het arriveren van de brandweer is de algehele leiding in handen van de bevelvoerder van de brandweer.

Alleen door de brandweer mag het sein veilig worden gegeven.

Persoonsregistratie

Voor bezoekers en medewerkers is een algemene registratie binnen werktijd ondoenlijk.

De bardienst of Marshall zal laten nagaan of personen worden vermist. Bij twijfel wordt de brandweer ingelicht.

6.4 Extreme weersomstandigheden

ONWEER / STORM

Onweer is een gevaarlijk weerfenomeen; er is sprake van onweer wanneer de donder wordt gehoord.

De kans om getroffen te worden door de bliksem is heel klein

Met de 10 seconden regel kan een inschatting gemaakt worden over de afstand tussen de onweersbui en de locatie.

Geluid is langzamer dan licht. Men ziet eerst de flits en dan pas de donder. Tel het aantal seconden tussen de flits en de donder en deel dat door drie. De uitkomst is de afstand in kilometers. Bij 10 seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij (minder dan 5 kilometer) en dient een veilige schuilplaats te worden gezocht.

Elk lid en gastspeler heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn ronde te onderbreken dan wel voortijdig te beëindigen, ook bij een (dreigend) onweer

Storm/Extreme temperaturen

Hierbij is de verwachting van KNMI leidend. Let op als die in regio's is ingedeeld. Bij code: ROOD

Bij code rood adviseert de Baancommissie, Wedstrijd commissie en het Clubbestuur om niet te spelen. Doe je dit toch, dan is dat geheel op eigen verantwoordelijkheid.

6.5 Schuilen

Op de baan zijn 3 schuilhutten (niet voorzien van bliksemgeleiding). Deze schuilhutten worden vermeld op de score kaart.

(t.h.v. hole 6 en 7) Golfers nemen in geen geval hun trolley/golftas mee de schuilhut in!

Wanneer men overvallen wordt door een onweersbui en er is niet voldoende tijd om de schuilhut te bereiken, zorg dan:

- voor tenminste 50 meter afstand tot de trolley/golftas
- gebruik geen paraplu
- liefst op zo laag mogelijk terrein
- blijf niet in groepen staan
- zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan

Blijf uit de buurt van:

- metalen masten of hekken
- water hazards/ hindernissen
- toppen van heuvels
- bomen
- handicart, trolley of golftas

6.6 Waarschuwen

Indien golfspelers in de baan gealarmeerd moeten worden over een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een naderend onweer, waardoor verder spelen niet mogelijk is, wordt vanaf het terras van het clubhuis d.m.v. geluidssignalen informatie verstrekt.

Indien het onweer op minder dan 11 seconden genaderd is, zal er getoeterd worden vanuit het clubhuis.

Dit kan door leden van het bestuur, de wedstrijdleiding, de Marshall of een medewerker van de Bardienst.

- EEN LANG AANGEHOUDEN TOON

Het spel wordt onmiddellijk onderbroken en spelers dienen te gaan schuilen in het clubhuis, schuilhut of auto.

- DRIE OPEENVOLGENDE TONEN HERHAALD

Het spel wordt onderbroken, spelers mogen de hole uitspelen en dienen daarna te schuilen in het clubhuis, schuilhut of auto.

- TWEE KORTE TONEN

Het spel wordt hervat

Bediening geluidssignaal

De bediening van het geluidssignaal bevindt zich in het clubhuis.



De deur waar achter de bediening bevindt is afgesloten en is te openen met een sleutel. De sleutel van de deur bevindt zich in de keuken van het clubhuis.

Hoofdstuk 7 – Communicatie tijdens Calamiteiten

7.1 Interne Communicatie

Tijdens een calamiteit is duidelijke en snelle communicatie essentieel. De interne communicatie verloopt via de volgende kanalen:

- - Mondelinge communicatie tussen medewerkers en hulpverleners
- - Gebruik van mobiele telefoons voor directe bereikbaarheid
- - Eventuele portofoons indien beschikbaar

7.2 Externe Communicatie

Voor externe communicatie met hulpdiensten en betrokkenen gelden de volgende richtlijnen:

- - Bel 112 bij levensbedreigende situaties
- - Informeer het bestuur en relevante externe partijen
- - Houd communicatie kort, feitelijk en duidelijk

7.3 Communicatie met Leden en Bezoekers

Bij een calamiteit worden leden en bezoekers geïnformeerd via:

- - Mondelinge instructies door personeel
- - Eventuele omroepinstallatie indien aanwezig
- - Informatieborden of posters bij de ingang

Hoofdstuk 8 – Evaluatie en Nazorg

8.1 Evaluatie van de Calamiteit

Na afloop van een calamiteit vindt een evaluatie plaats om te leren van de situatie. De evaluatie omvat:

- - Verslag van het incident
- - Beoordeling van de genomen maatregelen
- - Adviezen voor verbetering van het calamiteitenplan

8.2 Nazorg voor Betrokkenen

Indien nodig wordt nazorg geboden aan betrokken medewerkers en bezoekers. Dit kan bestaan uit:

- - Gesprekken met een vertrouwenspersoon
- - Doorverwijzing naar professionele hulpverlening
- - Praktische ondersteuning bij schade of verlies

8.3 Aanpassing van het Calamiteitenplan

Op basis van de evaluatie wordt het calamiteitenplan aangepast. Het bestuur is verantwoordelijk voor het doorvoeren van verbeteringen en het informeren van alle betrokkenen.

9. BIJLAGES

- BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING VOOR HULPDIENTEN PW Golfclub
- BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN
- BIJLAGE 3 PLATTEGROND BEGANE GROND

BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING

VOOR HULPDIENSTEN PW Golfclub

De dienstdoende Marshall en/of de Bardienst coördineert de opvang en begeleiding van ambulance/brandweer/politie bij de ingang van Golfclub naar de plaats van alarmering.

23. Route ambulance

Route ambulance in de baan Dd: 20 november 2022	
Hole	Route
Hole 1	• Rij langs de achterkant van het clubhuis van PW Hockey • Neem de doorgang • Maak een bocht naar links • Rij naar de fairway van hole 1
Hole 2	• Rij langs de achterkant van het clubhuis van PW Hockey • Neem de doorgang • Rij rechtuit naar de fairway van hole 2
Hole 3 t/m 8	• Rij via het fietspad naar de ijzeren poort bij hole 9 • Rij door de poort de fairway op van hole 9 • Maak een ruime bocht naar links • Ontwijk de green en bunker van hole 9 • Rij naar de doorgang van hole 5 naar hole 6
Hole 3	• Neem de doorgang • Houd rechts aan en maak daarna een ruime bocht naar links • Ontwijk de green en bunker van hole 5 • Rij links van de bomen naar de fairway van hole 3
Hole 4	• Neem de doorgang • Maak een bocht naar rechts • Maak een bocht naar link en ontwijk de green en bunker van hole 4 • Maak een bocht naar rechts en rij naar de fairway van hole 4
Hole 5	• Neem de doorgang • Maak een bocht naar rechts en rij naar de fairway van hole 5
Hole 6	• Maak voor de doorgang een bocht naar rechts naar de fairway van hole 6
Hole 7	• Neem de doorgang • Maak een bocht naar rechts • Maak een bocht naar link en ontwijk de green en bunker van hole 4 • Maak een bocht naar rechts en rij naar de fairway van hole 4 • Rij naar de doorgang van hole 4 naar hole 7 • Neem de doorgang • Maak een bocht naar rechts en rij naar de fairway van hole 7
Hole 8	• Neem de doorgang • Maak een bocht naar rechts • Maak een bocht naar link en ontwijk de green en bunker van hole 4 • Maak een bocht naar rechts en rij naar de fairway van hole 4 • Rij naar de doorgang van hole 4 naar hole 7 • Neem de doorgang • Maak een ruime bocht naar rechts om de green van hole 7 • Rij naar de fairway van hole 8
Hole 9	• Rij via het fietspad naar de ijzeren poort bij hole 9 • Rij door de poort de fairway op van hole 9

BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN



(c) PWGolf 2020

The architectural floor plan shows a building layout with a large open-plan area on the right and a service area on the left. The service area includes a kitchen (Küche), restrooms (WC), and a staircase (Treppenhaus). The open-plan area features a large seating area with tables and chairs, a bar (Bar), and a staircase (Treppenhaus). The plan includes dimensions for the overall building and individual rooms. Key areas are labeled with room numbers and furniture layouts. The plan is oriented with North at the top.


	Rampen
	Stichting en eventueel benodigde afbouw is het meest te voorzienig , imp , op te maken
	betonvloer vloeren
	lijstvloeren, dik 100/120mm
	putje wand, dik 100mm
	putje of wand, dik 120mm
	putje of wand, dik 100mm
	nieuw dakwerk , met de D-05 dakisolatie
	bestaand dakwerk , met de D-05 dakisolatie
	volg, bestaande dak, dakisolatie , 100/150/200/300mm
	volg, nieuw, Dakisol 30 mm
	schietplaatvloeren, Dakisol 30mm
	versterking vloeren, slag 10/15/20 mm
	versterking vloer / dak / vloer , slag 10/15/20 mm
	bestaand
	vloer / dak
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand
	bestaand

gewijzigd: 17-10-2013; diverse kleine wijzigingen, (dorpels, voorlukt, hwa's)
gewijzigd: 03-10-2013; indeling keukens (0.6) en bar in kantine (0.5)
gewijzigd: 06-05-2013; gaderbooms weg

UITBREIDING CLUBGEBOUW GOLFCLUB PW

[illegible]**hvt** architecten, ingenieurs en adviseurs

• BIJLAGE 4 PLATTEGROND LOCKERRUIMTE



tekend met: Stob/CAD®

E201.dwg